

# Raccords laitiers DIN 11851

## Pipe à lait double tétine DIN 11851 V4A, AISI 316, bilatéralement Partie père

Description: Tuyau à lait à double embout, en acier inoxydable AISI 316, DIN 11851, filetage extérieur des deux côtés sans bagues d'étanchéité.

Pression de service: 25 bar

Matériau: Acier inoxydable, SS AISI 316, DIN 11851

Article	N° fabricant	Filetage mâle	Norme DIN	Pression de service	Prix
				bar	CHF/pce
<b>4248.GG.2020</b>	DINHM20HM20	DN 20 / DN 20	DN 11851	25	34.10
<b>4248.GG.2525</b>	DINHM25HM25	DN 25 / DN 25	DN 11851	25	43.60
<b>4248.GG.3232</b>	DINHM32HM32	DN 32 / DN 32	DN 11851	25	51.65
<b>4248.GG.4040</b>	DINHM40HM40	DN 40 / DN 40	DN 11851	25	54.45
<b>4248.GG.5050</b>	DINHM50HM50	DN 50 / DN 50	DN 11851	25	78.90
<b>4248.GG.6565</b>	DINHM65HM65	DN 65 / DN 65	DN 11851	25	89.85
<b>4248.GG.8080</b>	DINHM80HM80	DN 80 / DN 80	DN 11851	25	119.85

Rabais: 5 pce 5 %, 10 pce 10 %, 15 pce 15 %, 20 pce 20 %

